# Protocole de diagnostic

## Début de session: samedi 23 septembre 2023 14:47:34

## Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2007**

## Informations sur le calculateur

System: **Commutation et unité de protection**
ECU Name: **UPC - Unite de raccordement du compartiment moteur**

## Données d'information

| **Paramètres** | **Valeur** |
|---|---|
| Numéro VDIAG | 48 |
| Numéro de programme | 0800 |
| Référence UCE (unité de commande électronique) | 8200674660 |
| Fournisseur | ANJ |
| Version du logiciel | 0100 |
| Numéro d'étalonnage | 0085 |
| Code VIN | VF1CR1B0H39065063 |

## Codes d'erreur - Actions

| **Temps** | **DTC** | **Type** | **Description** |
|---|---|---|---|
| 14:47:34.239 | **Lire les codes d'erreur** | | |
| 14:47:34.304 | **Pas de défauts enregistrés** | | |
| 14:47:40.554 | **Effacement défauts** | | |
| 14:47:40.839 | **Effacement défauts - Fin** | | |
| 14:47:40.840 | **Lire les codes d'erreur** | | |
| 14:47:40.914 | **Pas de défauts enregistrés** | | |